

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh penulis setelah melakukan perhitungan pada design ini di buat dan saran saran yang perlu diperhatikan yang nantinya dapat disempurnakan penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

5.1 Kesimpulan

Dampak yang terjadi yaitu perbedaan pada gaya dorong antara propeller kiri dan propeller kanan, perbedaan bobot dari baling baling, dan terjadinya kerusakan pada mesin dan membuat kapal jalan tidak lurus

5.2 Saran

Untuk kesempurnaan dan tercapainya hasil karya ini, penulis menyampaikan beberapa saran, diantaranya:

- Mempunyai data dan referensi yang lengkap sehingga bisa menunjang untuk hasil yang lebih.
- Untuk penggunaan software diharapkan bisa memiliki software yang asli agar hasil analisa yang lebih baik.
- Lebih memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk tercapainya hasil yg lebih baik.